

측정

Sp1	18.1 °C
Sp2	19.3 °C
Sp3	19.3 °C
Sp4	19.1 °C
Sp5	19.1 °C
Sp6	18.4 °C
Sp7	18.7 °C
Sp8	18.7 °C
Sp9	18.5 °C


매개변수

방사율	0.98
반사 온도	20 °C

우측 사진은

공장 -샌드위치패널 -행거 도어식
타입에서 발생되는 열 손실의
측정 자료 입니다.

2020-10-12 오후 7:20:27



IR_2020-10-12_0006.jpg

FLIR E95

78517709

2020-10-12 오후 7:20:27



IR_2020-10-12_0006.jpg

FLIR E95

78517709

T:032-282-4470 | E: Sales@MyLumi.co.kr